

Continuação orçamento, preço individual por janela.

Índice de referência: 01 refere-se à restauração da parte interna e 02 refere-se à restauração interna e externa.

Andar Térreo

| Janela | R\$ (01) | R\$ (02) |
|--------|----------|----------|
| 1 | 1.024,00 | 1.267,00 |
| 2 | 1.880,00 | 2.325,00 |
| 3 | 2.158,00 | 2.669,00 |
| 4 | * | * |
| 5 | 2.169,00 | 2.682,00 |
| 6 | 1.880,00 | 2.325,00 |
| 7 | 1.024,00 | 1.267,00 |
| 8 | 1.024,00 | 1.267,00 |
| 9 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 10 | 1.880,00 | 2.325,00 |
| 11 | 1.024,00 | 1.267,00 |
| 12 | 1.024,00 | 1.267,00 |
| 13 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 14 | * | * |
| 15 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 16 | 1.024,00 | 1.267,00 |

Primeiro pavimento

| | | |
|---|----------|----------|
| 1 | 1.079,00 | 1.334,00 |
| 2 | 1.924,00 | 2.379,00 |

| | | |
|----|----------|----------|
| 3 | 2.213,00 | 2.736,00 |
| 4 | 1.733,00 | 2.143,00 |
| 5 | 2.213,00 | 2.736,00 |
| 6 | 1.924,00 | 2.379,00 |
| 7 | 1.079,00 | 1.334,00 |
| 8 | 1.079,00 | 1.334,00 |
| 9 | 1.733,00 | 2.143,00 |
| 10 | 1.395,00 | 1.725,00 |
| 11 | 1.733,00 | 2.143,00 |
| 12 | 1.079,00 | 1.334,00 |
| 13 | 1.079,00 | 1.334,00 |
| 14 | 1.924,00 | 2.379,00 |
| 15 | 2.218,00 | 2.743,00 |
| 16 | 1.733,00 | 2.143,00 |
| 17 | 2.218,00 | 2.743,00 |
| 18 | 1.924,00 | 2.379,00 |
| 19 | 1.079,00 | 1.334,00 |
| 20 | 1.079,00 | 1.334,00 |
| 21 | 1.733,00 | 2.143,00 |
| 22 | 1.733,00 | 2.143,00 |
| 23 | 1.733,00 | 2.143,00 |
| 24 | 1.079,00 | 1.334,00 |

Segundo pavimento

| | | |
|---|----------|----------|
| 1 | 610,00 | 754,00 |
| 2 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 3 | 1.689,00 | 2.089,00 |

| | | |
|----|----------|----------|
| 4 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 5 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 6 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 7 | 610,00 | 754,00 |
| 8 | 610,00 | 754,00 |
| 9 | 1.826,00 | 2.258,00 |
| 10 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 11 | 1.826,00 | 2.258,00 |
| 12 | 610,00 | 754,00 |
| 13 | 610,00 | 754,00 |
| 14 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 15 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 16 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 17 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 18 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 19 | 610,00 | 754,00 |
| 20 | 610,00 | 754,00 |
| 21 | 1.826,00 | 2.258,00 |
| 22 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 23 | 1.826,00 | 2.258,00 |
| 24 | 610,00 | 754,00 |

Terceiro pavimento

| | | |
|---|----------|----------|
| 1 | 610,00 | 754,00 |
| 2 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 3 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 4 | 1.689,00 | 2.089,00 |

| | | |
|----|----------|----------|
| 5 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 6 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 7 | 610,00 | 754,00 |
| 8 | 610,00 | 754,00 |
| 9 | 1.826,00 | 2.258,00 |
| 10 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 11 | 1.826,00 | 2.258,00 |
| 12 | 610,00 | 754,00 |
| 13 | 610,00 | 754,00 |
| 14 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 15 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 16 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 17 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 18 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 19 | 610,00 | 754,00 |
| 20 | 610,00 | 754,00 |
| 21 | 1.826,00 | 2.258,00 |
| 22 | 1.689,00 | 2.089,00 |
| 23 | 1.826,00 | 2.258,00 |
| 24 | 610,00 | 754,00 |

* não conseguimos achar as fotos ilustrativas e\ou medidas no memorial descritivo para cálculo.

- valores com base nos mesmos índices anteriores de multiplicação do comprimento em cm por 5,451 com restauração na parte interna e 6,741 para restaurações internas e externas das janelas.
- demais descrições das informações anteriores continua igual.