

Situação da Fontes Públicas de Porto Alegre

Fonte	Endereço	Analisado Desde	Última análise	Último Resultado		Número de Amostras	% Presença Coliformes	% Presença E. coli
				Coliformes	E. Coli			
Afonso Lourenço Mariante	Estr. Afonso Lourenço Mariante, 1578	30/03/2011	26/12/2024	Presença	Ausência	121	52,9%	3,3%
Beco dos Rossato	Beco dos Rossato, 75	20/12/2011	29/10/2024	Presença	Ausência	113	99,1%	77,9%
Carlos Trein Filho	Rua Carlos Trein Filho, 81	26/01/2005	26/12/2024	Presença	Ausência	151	93,4%	72,2%
Costa do Cerro	Estrada Costa do Cerro, 500	24/08/2011	29/10/2024	Presença	Presença	119	99,2%	95,8%
Fábio Luiz Silveira	Rua Fábio Luiz Silveira , 29	19/01/2005	26/12/2024	Ausência	Ausência	144	20,8%	0,7%
Gruta da Glória**	Rua da Gruta, 98	11/01/2005	26/12/2024	Ausência	Ausência	138	27,5%	5,8%
Irmã Teresilda Steffen	Rua Irmã Teresilda Stephen, s/n	04/05/2016	26/12/2024	Presença	Presença	85	85,9%	38,8%
Jabuticabas	Rua das Jabuticabas, 73	31/05/2017	26/12/2024	Presença	Presença	80	98,8%	96,3%
Praça Federico Garcia Lorca	Av. Francisco Roberto Dall'igna, 200	26/01/2005	29/10/2024	Presença	Ausência	131	99,2%	74,8%

Coliformes Totais: É um indicador da presença de bactérias que não necessariamente representam problemas para a saúde, e leva a crer que a água teve contato com matéria orgânica em decomposição. Na rede pública, é aceitável a presença de coliformes totais em até 5% das amostras.

Escherichia coli: É uma bactéria abundante no trato intestinal humano, e de aves e outros mamíferos. Sua presença na água indica que houve contato com materia fecal, e portanto um sério risco de presença de organismos que causam doenças.

Observações: ** A fonte da Gruta da Glória atualmente é tratada com cloro - as amostras com presença de E.coli são anteriores ao tratamento.